

Streckenbesichtigung im Wallis 2023



Einfache Verbauungen schützen das Ufer



Ausbauchungen an der Stützmauer Bahnhof Gletsch



Der Muttbach-Durchlass




Einsatz am Muttbach vor über 30 Jahren ...



... mit ingenieurbiologischer Bautechnik



Streckenbesichtigung im Wallis



Streckenbesichtigung auf Urner Seite



Dazu sind auch Details zu beachten



... und oberflächliche Hanggrutsche



Die Furkareuss als ständige Herausforderung



... insbesondere bei Brückenpfeilern



Sehen wir
uns also
wieder bei
Bauwochen

